

8	Територія перед входом в будівлю автовокзалу		
	проблема	фотофіксація	Нормативні вимоги
	Під час реконструкції перед входом зробили заглиблення. В результаті чого виникла ще одна сходинка висотою 10 см. Ця сходинка візуально практично зливається із тротуаром і є непомітною. Вона також практично за кольором не відрізняється від тактильної попереджувальної смуги. Водночас вона відрізняється від двох інших за кольором. Таким чином існує ілюзія, це дві, а не три сходинки. А зважаючи на те, що вона відрізняється ще і за вистотою (менша за дві інших), то є ризик при спуску по сходах підвернути ногу і отримати травму. До реконструкції перед входом до будівлі Автовокзалу було дві сходинки по 15 см.		ДБН В.2.2-40:2018 5.2.1 Сходи в межах одного маршу повинні бути однакові за розміром і висотою 