

2	Входи в будівлю вокзалу		
	проблема	фотофіксація	Нормативні вимоги
2.1	Головний вхід в будівлю вокзалу є недоступним для осіб в кріслах колісних		ДБН В.2.2-40:2018 5.1.2 Необхідно передбачати умови безперешкодного пересування по ділянці до будівлі або по території установи, організації та підприємства з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12, ДБН Б.2.2-5, ДБН В.2.3-15. Ці шляхи слід поєднувати з зовнішніми по відношенню до ділянки транспортними та пішохідним комунікаціями, паркувальними місцями, зупинками громадського транспорту. 6.1.2 При реконструкції громадських будівель та споруд безперешкодний доступ з ганку до приміщень першого поверху й ліфтового холу забезпечується влаштуванням пандусів відповідно до вимог цих Норм. У разі неможливості влаштування пандуса слід застосовувати розумне пристосування у вигляді піднімальних пристроїв згідно з вимогами ДСТУ EN 81-70, ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2.
2.2	Встановлена перед пандусом до приміської зали попереджувальна тактильна смуга замість загального заміщення і створює небезпеку для виїзду/з'їзду на/з пандуса для осіб в кріслах колісних.		ДБН В.2.2-40:2018: пп. 4.4, 8.2.2, 8.2.6, 8.2.10; ДБН Б.2.2-5:201: п.4.2.8

